

Smart-telecaster™ Zao-S アップデートのご案内

□ 概要

Smart-telecaster Zao-S のアップデートリリースをご案内いたします。

今回のアップデートには不具合修正、および仕様変更が含まれます。

詳細は以下をご覧ください。


□ Smart-telecaster Zao-S V3.3.1(2074) ⇒ V3.3.2(2075)

1. 新規のエラーメッセージ表示に対応しました。

中継開始時、Zao-S に入力信号が無い場合、ステータス表示が“NO-SIGNAL”になります。

中継開始時、Zao-S に対応していない信号が入力されている場合、ステータス表示が“UNSUPPORTED-SIGNAL”になります。

* “UNSUPPORTED-SIGNAL”表記は、2回に分けて表示されます。



2. Remote Support Mode の一部動作を追加しました。

接続中にアイコンが点滅します。接続に成功した場合はアイコンが点灯し、失敗した場合はアイコンが消灯します。

3. ppp 接続の通信モデムが接続できなくなる問題を修正しました。

4. 切断処理時、Disconnect から STANDBY に戻らなくなる問題を修正しました。

処理中に接続先からの応答が無い場合、60秒で強制的に STANDBY 状態に遷移します。

5. 動作実績モデム・WiFi アダプタを追加しました。

* 動作実績機器に関しては、“Smart-telecaster Zao-S 動作実績通信機器一覧”をご参照ください。

□ 既知の不具合

1. Zao Controller V2.0.1 を使用時、オプション設定のメニューから“接続設定(Auto Connection)”が表示されなくなります。

- 2020 年 5 月 15 日追記 -

2. “NO-SIGNAL”および“UNSUPPORTED-SIGNAL”のエラーメッセージが表示されません。